



Die Festpreise für Inspektion und Zusatzarbeiten für Suzuki ab Baujahr 2005.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Summe:	
Inspektion lt. Wartungsplan Suzuki, Motoröl 5W30 (Jimmy 1.5DDIS 10V/40), 15/45/75/105 Tkm oder 12/36/60/84 Monate																								
Inspektion lt. Wartungsplan Suzuki, Motoröl 5W30 (1942217), 30/60/90/120 Tkm oder 24/48/72/96 Monate, inkl. Ventilspielkontrolle																								
Inspektion lt. Wartungsplan Suzuki, Motoröl 5W30 Motoröl 5W30 ACAE C3 (1942053)																								
Pollen-/Staubfilter von Klimaanlage ers. alle 45.000 Km oder 36 Monate.																								
Bremsflüssigkeitswechsel, alle 45.000																								
Zündkerzen ersetzen, alle 2 Jahre.																								
Zündkerzen ersetzen, alle 60.000 Km oder 48 Monate																								
Luftfiltereinsatz ersetzen, alle 105.000 Km oder 84 Monate																								
Kraftstofffilter ersetzen, alle 45.000 Km oder 36 Monate																								
Kraftstofffilter ersetzen, alle 60.000 Km oder 36 Monate																								
Ventilspiel einstellen, wenn erforderlich. Bei SX4 1.9 DDIS alle 60.000 Km oder 4 Jahre; bei Jimmy 1.5 DDIS alle 75.000 Km oder 60. Monate																								
Schaltgetriebe wechseln, alle 45.000 Km oder 36 Monate																								
Motor Kühlmittel ersetzen, 45.000 Km oder 36 Monate																								
Automatikgetriebe ersetzen, alle 165.000 Km oder 11 Jahre																								
Differentialöl wechseln, nur 4 x 4 bei 15.000 Km oder 12 Monate																								
Keilrippenriemen Wasserpumpe und Keilrippenriemen Wasserpumpe u. Klimaanlage ersetzen, alle 90.000 Km oder 72 Monate																								
Zahnriemen m. Spann- u. Umlenkrollen, Keilrippenriemen Wasserpumpe u. Klimaanlage ersetzen, 75.000 Km oder 60 Monate																								
Zahnriemen m. Spann- u. Umlenkrollen ersetzen, alle 150.000 Km oder 60 Monate																								
Bremsbeläge vorne ersetzen																								
Wischerblätter (Paar) vorne ersetzen																								
Wischerblatt hinten ersetzen																								
Batterie Fernbedienung Schlüssel/Keyless nach Bedarf ersetzen, Empfehlung: alle 2 Jahre																								

Alle Preise sind inkl. 19 % Mehrwertsteuer, inkl. Lohn und aller benötigten Öle und Original-Ersatzteile. Ab der 3. Inspektion ist der Suzuki Treuebonus mit den Leistungen des Mobilitäts-Services enthalten. Irrtümer vorbehalten